

中共榆林市委 榆林市人民政府

关于省第四生态环境保护督察组 交办生态环境问题调查处理情况的通报

截至2021年8月15日22时,省第四生态环境保护督察组分批次交办涉及榆林市生态环境信访件263件。现将第二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一批交办问题办理结果通报如下:

| 序号 | 交办问题基本情况 | 涉及区县及部门 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理处罚和问责情况 | 是否办结 | 备注 |
|----|---|---------------------------------|--|------|---|------|----|
| 1 | 榆林市12个县市区的17个火车站货站均无污水处理设施,产生的生活污水通过渗坑和沟渠排放。 | 神木市、榆阳区、横山区、靖边县、府谷县、定边县、绥德县、米脂县 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、神木市7个火车站均隶属中国铁路西安局集团有限公司,分别是神木市火车站、锦界站、黄土庙站、西沟站、中鸡站、大保当站、神木西站。(1)神木市火车站、锦界站生活污水分别运送至污水处理厂进行处理。(2)黄土庙站、西沟站、中鸡站分别建有污水处理系统,处理后用于车站场地绿化或周边农田灌溉,没有外排。(3)大保当站、神木西站均有污水溢流现象。2、榆阳区共6个火车站,分别是榆林市红衫牛家梁铁路集运有限公司、榆阳区聚钦煤炭有限公司、陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司、榆林市鱼河煤炭集运有限公司、陕西三愚煤炭集运股份有限公司、榆林市牛家梁煤炭集运有限责任公司。6个火车站均未发现生活污水外排现象。3、靖边县共5个火车站,分别是陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂成品油库项目、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司靖边杨桥畔铁路集运站、靖边县靖东物流有限公司、靖边县华业开泰能源有限公司和靖边县汇力能源有限公司。(1)陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂成品油库项目、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司靖边杨桥畔铁路集运站的生活污水经污水处理厂处理后回收用于生产,没有外排。(2)靖边县靖东物流有限公司生活污水拉运至污水处理厂处理,没有外排。(3)靖边县华业开泰能源有限公司、靖边县汇力能源有限公司建有生活污水处理设备,生活污水处理后用于厂区绿化灌溉等综合利用,不外排。4、横山区共4个火车站,分别是横山车站、古水站、赵石畔站和孟家壕站。4个火车站均未发现外排现象。5、府谷县火车站污水处理设施于2002年8月建成投用,站内生活污水经污水厂处理后达标排放,不存在污水直排问题。6、中国铁路兰州局集团有限公司银川货运中心定边货场位于定边县城西南侧。该站未建设生活污水处理设施,生活污水未接入市政管网,产生的生活污水进入化粪池后由站内地下管道输送至货站南侧围墙处,随后通过暗管(砖槽加水泥盖板)排放至墙外的雨水排洪渠,在排洪渠末端形成自然坑塘,坑塘无防渗措施。定边县环境监测站在污水口进行了取样,化学需氧量和氨氮浓度均超出《省黄河流域污水综合排放标准》浓度限值。7、绥德县火车站产生的生活污水统一收集至院内污水收集池内,委托陕西慧通建设工程有限公司拉运至绥德县污水处理厂进行处理。8、米脂县火车站产生的生活污水经化粪池处理后,由管道接入城市污水处理管网处理。 | 是 | 处理情况:2021年8月9日,市生态环境局定边分局针对货站通过暗管、渗坑逃避监管的方式违法排放污染物行为,下发了《行政处罚事先、听证告知书》,处罚款45万元,并将此案件移送定边县公安局。2021年8月13日,市生态环境局神木分局启动对大保当站、神木市西站违规排放生活污水调查。 整改措施:1、市生态环境局定边分局2021年8月9日下发了《责令改正违法行为决定书》。8月13日,污水已清理完毕,运输至县城污水处理厂进行处置,将于8月26日前完成管网接入工作。2、神木市住建局定期组织开展火车站生活污水巡查检查,对发现违规行为严肃处理。神木市交通局协调西安铁路局采取整改措施,确保火车站的生活污水达标处理。市生态环境局神木分局责令大保当站、神木西站于2021年8月21日前修复污水外溢造成的环境污染。 | 是 | |
| 2 | 有人利用吸污车和罐车(拉运者)在佳县王家砭镇佛店山村及附近村庄农田和道路两侧乱倒工业污水和生活污水有2年之久,来源为长庆油田采气二厂的工业污水和生活污水。 | 佳县、市生态环境局、市公安局 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、佳县王家砭镇佛店山村及附近村庄农田和道路两侧未发现乱倒污水痕迹。榆林市佳县志赧工程服务有限公司与长庆油田采气二厂签订合同,承揽运输倾倒该厂4个作业区的生活污水,倾倒地址为市政管理所指定的污水井。2、2020年11月,佛店山村村民曹某某因耕地干旱,请求榆林市佳县志赧工程服务有限公司在他的耕地上倾倒部分生活污水,公司安排3车次约40方倾倒在曹某某耕地上,用于施肥灌溉。3、该厂作业一区工业废水全部经采出水处理系统处理达标后同层回注,没有外排。该厂佳县作业区生活污水,部分用于厂区绿化,部分拉运至榆林市蔚蓝水务有限公司麻黄梁工业集中区分公司处理。 | 是 | 处理情况:针对2020年11月将生活污水倒至耕地的行为,市生态环境局、市公安局联合佳县县委,对长庆油田第二采气厂作业一区负责人进行批评教育。 整改措施:市生态环境局进一步强化企业监管,不定期对类似企业进行例行检查,及时发现污水处置过程中存在的问题,督促企业严格落实污染防治措施,立行立改。 | 是 | |
| 3 | 横山区邵家洼街道办亚源停车场,有4家作坊利用化学原料煨羊毛,臭味刺鼻。 | 横山区 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:横山区邵家洼街道办亚源停车场内有4家作坊,以火碱、白灰为原料煨羊毛,存在刺鼻性臭味。 | 是 | 处理情况:责令4家作坊立即停止煨羊毛行为,对场地进行彻底清理,限期关停取缔。 整改措施:横山区执法局对4家作坊业主进行了谈话,下达《责令整改通知》,责令业主立即停止作业,限期8月12日前将皮毛加工场地全部清理。 | 是 | |
| 4 | 靖边县五里湾便民服务中心四咀村苏家湾小组,长庆采油三厂采油二区,油泥倒入农田,天然气管线因压力过大割开放气。 | 靖边县 | 经查,该信访投诉问题不属实。 现场调查情况:未发现长庆采油三厂采油二区输油管道破裂、油泥倒入农田的现象。长庆油田分公司五里湾第二作业区在靖边县无天然气输气管线,输送的均为原油,不存在天然气管线放气现象。 | 否 | 整改措施:市生态环境局靖边分局要求长庆采油三厂采油二区严格落实污染防治主体责任,对作业过程中产生的油泥建立管理台账,做到油泥存储、处置可查询可追溯。 | 是 | |
| 5 | 定边县冯地坑镇郭畔子村任家伙场小组,8月7日,长庆油田分公司第五采油厂130马脱注水站废水流出近1公里,直接或间接影响村民水窖(人和牲畜用水)。 | 定边县 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、该信访投诉属重复投诉。信访投诉所述的长庆油田分公司第五采油厂130马脱注水站废水流出情况,实际为该厂二注水站出站管线8月7日刺漏事件。2、8月7日,二注水站(与信访投诉所述的马脱注水站一墙之隔)出站管线发生刺漏。8月10日,二注水站西侧处土壤发现不规则的水渗和回灌痕迹,宽4至6米不等,长8米,未发现原油污染痕迹。3、涉事管线名称为长4+5干管,二注水站通过该管线向下游15个配水间输送介质。该管线于2006年8月投入运行,实际运行压力约18兆帕。4、8月7日7时50分,二注水站长4+5干管压力下降,立即停泵并进行巡线,随即发现刺漏点位于二注水站西侧围墙外5米处,泄漏量约4立方米。该厂立即对管线刺漏点进行补焊,并对刺漏点附近流出的液体进行回收,送至新地66-58措施废液处理点进行处置。4、定边县环境监测站对刺漏点附近土壤进行取样,并在长4+5干管下游具备取样条件的新盐55-38注水井进行取样,监测报告显示石油类浓度为0.94毫克/升,悬浮物未检出,低于《省黄河流域污水综合排放标准》浓度限值。5、经从刺漏点地势由高到低排查,刺漏点南800米有2处废弃水窖,构造为老式土窖,窖内无水,窖口四周长满杂草,废弃水窖周边未发现水渗和回灌痕迹。 | 是 | 处理情况:现已委托第三方进行土壤检测,因土壤样品检测时间较长,待检测报告于8月20日前出具后,依规依法处理。 整改措施:定边县将进一步加强输油气管线安全监管,并要求长庆油田分公司第五采油厂加强对管线环境的安全隐患排查,查出问题逐一制定整改措施及时进行整改。 | 是 | |
| 6 | 榆林高新区开源大道和汇源路十字西南角电力小区施工项目,8月6日开始取土,堆放在围墙内外的裸土未进行覆盖。 | 高新区 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:信访投诉反映的电力小区施工项目于8月6日开始取土,因室外回填土工序需求,将原覆盖的砂土进行了开挖,部分砂土覆盖不到位。 | 是 | 处理情况:1、高新区责令施工单位立即对裸露砂土进行覆盖,清理建筑垃圾,进行湿法作业。8月13日,施工方已完成整改,对裸土进行了覆盖。2、高新区将加大对施工工地检查力度,发现扬尘污染现象,及时督促改正。 | 是 | |
| 7 | 定边县城关镇北园子村张某反映自己土地上的建筑垃圾被政府清理形成了坑,北侧他人土地上的建筑垃圾直接被覆土掩埋,请政府一视同仁。 | 定边县 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、信访投诉的建筑垃圾清理发生于2021年7月23日至28日。按定边县政府统一安排部署,由定边县城市创建服务中心对北园路3处较大体量的建筑垃圾进行整改清理,1处位于张某土地上,另外2处位于张某土地北(北园路两侧各有一处)。2、张某土地上的建筑垃圾已于7月27日清理完毕,清理出的建筑垃圾已送至县城建筑垃圾填埋场,清理后现场与周边土地齐平,只是低于北周路面,而北周路在修路时路面本就高于周边土地。3、定边县城市创建服务中心对张某土地北的2处建筑垃圾堆放点一视同仁也进行了清理,已于7月27日清理完成。该2处建筑垃圾堆放点底部为杂土,相关部门结合现场实际,决定就地覆土平整,然后植绿美化。 | 是 | 处理情况:根据《定边县政府专项问题会议纪要》要求,对3处建筑垃圾堆放点清理、覆土、平整工作已完成,现正在组织植被恢复,预计2021年8月18日完成种植。 整改措施:定边县将进一步规范城区垃圾倾倒行为,由住建、公安等部门负责,在城区各非正规垃圾堆放点及部分敏感区域设置禁止乱倒垃圾警示牌,设置《定边县城区生活垃圾和建筑垃圾管理办法》宣传牌,建立网格化监体系。 | 是 | |
| 8 | 横山区无定河以北,白界镇十里梁子以南,方河村以东附近的自然沟壑内有人倾倒工业废渣。 | 横山区 | 经查,该信访投诉问题不属实。 现场调查情况:信访投诉反映的十里梁子、方河村属横山区白界镇孙家湾村下辖自然村,周边未发现倾倒工业废渣的情况。在距方河村东约2公里的白界镇黄窑则村,已建成榆横工业园区工业废渣场1处,总库容1000万立方米,主要接收工业园区企业产生的工业废渣。 | 否 | 无 | 是 | |
| 9 | 清涧县折家坪镇折家坪村垃圾填埋场污染地下水、耕地、空气及占用耕地。有经纬度和垃圾填埋场照片,担心影响附近村民的饮水及身体健康。 | 清涧县 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、信访投诉反映垃圾填埋场位于清涧县折家坪镇折家坪村北部干沟谷内,占地面积5.2亩,设计填埋库容为26400立方米,主要对折家坪镇折家坪村及周边村庄生活垃圾进行填埋。该垃圾填埋场铺设了防渗层和膜上黏土保护层,建有一座72立方米渗滤液收集池,渗滤液全部收集至该收集池内。目前折家坪村垃圾填埋场填埋量已达到极限,由于覆土不及时,导致垃圾裸露有难闻气味逸散。2、2019年清涧县疾控中心已对折家坪村及该区域居民自备井饮水认定为安全。2021年8月11日,市生态环境局清涧分局委托榆林市常青环保科技有限公司,对位于折家坪村垃圾填埋场下游的两处地下井的井水进行了水质检测,9项水质指标均符合《地下水质量标准》限值要求。8月11日,经查询清涧县第二次国土调查数据库,确定该垃圾填埋场未占用耕地,不存在占用耕地和污染耕地。 | 是 | 责任追究情况:该垃圾填埋场项目未办理土地、林业等手续。1、折家坪镇政府向清涧县纪委监委作出书面检查。2、对现任镇经管站站长王某、折家坪村党支部书记某某、村委会主任折某某进行诫勉谈话。 整改措施:1、2021年8月11日起,折家坪镇政府已对折家坪村垃圾填埋场的垃圾全面覆土碾压,垃圾渗滤液已运送至清涧县污水垃圾服务中心进行处置,目前已无异味。该垃圾填埋场今后不再接收垃圾,下一步按程序封场。2、清涧县政府责成折家坪镇政府定期对折家坪村垃圾填埋场周边地下水饮用水进行检测。一旦发现水质超出《地下水质量标准》限值,立即进行整改,确保群众饮水安全。 | 是 | |
| 10 | 榆林高新区榆林市四海食品科技发展有限公司早餐生产基地昼夜生产,引风机24小时开机,噪声扰民严重。 | 榆林高新区 | 经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:榆林市四海食品科技发展有限公司大楼位于榆林高新区裕华路与蓝岛路十字东侧,1至3层为生产车间。因为生产车间冷库压缩机设在大楼1层南墙外,外围未设置隔音设备,从而造成了噪声扰民。 | 是 | 整改措施:8月12日,榆林市四海食品科技发展有限公司已对部分设备包装了隔音棉和矿棉吸声板,已于8月14日前对所有设备隔音降噪处理完毕。 | 是 | |